



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Василеостровского района

Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21/76, тел. 355-73-09

Предписание № 2-9-821/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному образовательному учреждению дополни-
тельного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 11» (СПб ГБОУ
ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 11») ИНН 7801161316

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возла-
гается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу от «12» августа 2015 года № 2-9-821

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

Калюжной Екатериной Владимировной - старшим инспектором отдела надзорной деятельности
Василеостровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защи-
ты – здания образовательного по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, д.31,
пом.1Н, 2Н, 3Н, 4Н

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 11»
Стародубцевым Андреем Владимировичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности с указа- нием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нор- мативного правового акта РФ и (или) нор- мативного докумен- та по пожарной без- опасности, требова- ния которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо- вания пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Отсутствуют эвакуационные выходы со 2-го этажа здания, отвечающие требованиям ст. 89 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (выходы из помещений здания при эвакуации не ведут непосредственно на лестничные клетки (пом. 42, 49, 50 согласно Технического паспорта № 52/14) или лестницу 3-го типа, а ведет на указанные лестничные клетки через помещения, выделенные перегородками с дверьми в проемах (пом. 32, 33, 26, 43 пом. 76 согласно Технического паспорта № 52/14)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2016	
2.	Отсутствуют эвакуационные выходы, с 3-го этажа здания отвечающие требованиям ст. 89 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (выходы из помещений здания при эвакуации не ведут непосредственно на лестничные клетки (пом. 76 согласно Технического паспорта № 52/14) или лестницу 3-го типа, а ведет на указанные лестничные клетки через помещения, выделенные перегородками с дверьми в проемах (пом. 71, 65, 62 согласно Технического паспорта № 52/14)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2016	
3.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход, отвечающий требованиям ст. 89 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 из помещения концертного зала (пом. 57 согласно Технического паспорта № 52/14) при числе эвакуирующихся более 50 чел. (2-ой эвакуационный выход из помещения концертного зала на лестничную клетку (пом. 76 согласно Технического паспорта № 52/14) ведет через помещение кабинета № 18 и помещение, перед лестничной клеткой (пом. 58, 62 согласно Технического паспорта № 52/14)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.1. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.08.2016	
4.	Высота горизонтального участка путей эвакуации в свету, расположенного на 3-ем этаже здания (участок коридора, соединяющий пом. 65 и пом.64 Технического паспорта № 52/14) менее 2	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008	15.08.2016	

	м (фактическая высота - 1,97 м)	г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
5.	Пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитке подвесного потолка типа Armstrong) (помещение, выделенное перегородками перед библиотекой - пом. 56 согласно Технического паспорта № 52/14)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п3 ст. 52 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	23.11.2015	
6.	расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (кабинет 21 - пом. 66 согласно Технического паспорта № 52/14)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	23.11.2015	
7.	Пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на плитке подвесного потолка типа Armstrong) (кабинет № 9, расположенный на 2 этаже здания)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п3 ст. 52 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы	23.11.2015	

		и правила проектирования»		
8.	расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (кабинеты № 11, 12, 14, 15, 16, расположенные на 2 этаже здания)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	23.11.2015	
9.	расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (помещение поста охраны, расположенное на 1 этаже здания)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	23.11.2015	
10.	расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (кабинет № 1, расположенный на 1 этаже здания)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	23.11.2015	
11.	расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (коридор 1 этажа здания, где расположен кабинет № 3)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопо-	23.11.2015	

		жарной защиты.		
12.	расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (кабинет № 4, расположенный на 1 этаже здания)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 3 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	23.11.2015	
13.	на объекте класса функциональной опасности Ф 4.1 извещение о пожаре не передается в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другими линиями связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 7 ст.83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	23.11.2015	
14.	Помещения складского назначения (библиотека - пом.56 согласно Технического паспорта № 52/14), расположенные на 3-ем этаже здания не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим заполнением в дверном проеме) (фактически помещения выделены гипсокартонными перегородками с дверью не соответствующей противопожарной двери 2-го типа)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 1 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным ре-	15.08.2016	

		шениям»		
15.	Предел огнестойкости строительных конструкций лестничной клетки (дубовая парадная лестница) менее R 60	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 5 ст. 51 табл. 21 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.08.2016	
16.	не отделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности помещения различного функционального назначения (помещение складского назначения у кабинета № 21 (пом. 66 согласно Технического паспорта № 52/14) от помещения, использующегося для пути движения людей при эвакуации - пом. 65 согласно Технического паспорта № 52/14) и помещение складского назначения у кабинета № 20 (пом. 59 согласно Технического паспорта № 52/14) от помещения, использующего для пути движения людей при эвакуации (пом. 59 согласно Технического паспорта № 52/14)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 1 ст. 52, ч.9 ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.08.2016	
17.	допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника в помещении складского назначения у кабинета № 20 (пом. 59 согласно Технического паспорта № 52/14), расположенного на 3-ем этаже здания	п. 42 подп в. «Правила противопожарного режима в РФ»	23.11.2015	
18.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения складского помещения у кабинета № 20 (пом. 59 согласно Технического паспорта № 52/14), расположенного на 3-ем этаже здания не расположен вне складского помещения	п. 349 «Правила противопожарного режима в РФ»	23.11.2015	
19.	допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника в лестничной клетке (пом. 76 у пом.71 согласно Технического паспорта № 52/14)	п. 42 подп в. «Правила противопожарного режима в РФ»	23.11.2015	
20.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения складского помещения, расположенного на	п. 349 «Правила противопожарного режима в РФ»	23.11.2015	

	1-ом этаже здания (пом. 9 согласно Технического паспорта № 52/14) не расположен вне складского помещения			
21.	В помещениях складского назначения, расположенных на 1 и 3 этажах здания не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	15.08.2016	
22.	руководителем организации в помещениях школы не обеспечено наличие табличек с номером телефонов для вызова пожарной охраны	п. 6 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	23.11.2015	
23.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения складского помещения, расположенного на 1-ом этаже здания (пом. 12, 13 согласно Технического паспорта № 52/14) не расположен вне складского помещения	п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	23.11.2015	
24.	допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника в складском помещении, расположенном на 1 – ом этаже здания (пом. 12, 13 согласно Технического паспорта № 52/14)	п. 42 подп в. «Правила противопожарного режима в РФ»	23.11.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

8